Netbeheer Nederland

G-21

MD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen

versie 11-04-2022

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (Leader of WV Executant), mits een werkplan.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een AVP (Leader) of AVP (Executant) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIMG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt extra risico's mee:

Risico:	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel:	Scheiden de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verkeersborden "Vuur, open vlam en roken verboden".
Risico:	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel:	Ventileer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.
Risico:	Brand en/of explosiegevaar bij afblazen.
Maatregel:	Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek.
Risico:	Gehoorschade.
Maatregel:	Draag gehoorbescherming.
Risico:	Verkoudheid.
Maatregel:	Aard leidingen voldoende.
Risico:	Aanwezigheid van aardgascondensaat.
Maatregel:	Gebruik de extra PBM's die in VIM G-47 staan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Antistatische en brandvertragende werkkleding

Gehoorbescherming

Bij werkzaamheden langs de weg reflecterende kleding

Veiligheidsmiddelen