Netbeheer Nederland

G-06
Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen

versie 15-06-2023

Opdracht en aanaijding

Je krijgt de opdracht van een WV (installatie) of WV (v.v.) (wijziging) of WV (verlaten) of WV (buitenbedrijf) via een werkplan of opdrachtbriefje.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VOP (installatie) of VP (wijziging) of VP (verlaten) of VP (v.v.) of AVP (v.v.) (wijziging) of AVP (verlaten) of AVP (installatie) of AVP (buitenbedrijf) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij/ de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Vorkvorming door potentialiteitsverschil.
Maatregel: Maak een elektrisch geleidende overbrugging.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Antistatische en vlammenwerende werkkleding

Veiligheidsmiddelen

Overdrukademhalingsapparatuur met ademkap en optioneel signaal

Elektrisch geleidende overbrugingskabel

Blusdekken (lavas stift) van minimaal 2,0 kg