

G-54

Gasdrukregel- en meetstations in en uit bedrijf nemen

versie 13-04-2018

Doel

Gasdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedrijf nemen.

Toepassingsgebied

Deze VRI's geldt voor activiteiten die voor of door de reclabeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VRI anders heeft bepaald.

Opbrecht en samenvatting

Overstapstations en distributiestations

Je krijgt de opdracht van een WV [\[...\]](#) via een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet een PVP [\[...\]](#) of PVP [\[...\]](#) zijn.

Als dat nodig is, word je bij deze VRI aangehouden door minimaal een VOP getuigen.

Hogedruk afleverstations en hogedruk hulpmiddelen

Je krijgt de opdracht van een WV [\[...\]](#) via een werkplan of raamwerkplan.

De WV bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet een PVP [\[...\]](#) of PVP [\[...\]](#) zijn.

Als dat nodig is, word je bij deze VRI aangehouden door minimaal een VOP getuigen.

Risico's en maatregelen

In tabel 4.4 van de VRI's kun je meer welke algemene risico's en maatregelen er zijn, het vaak in deze VRI hangt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van gas

Maatregel: Verhinder de lucht, VRI de hele tijd de gasconcentratie meten. Verhaal de werkplan als dat nodig is en meld het aan de WV.

Risico: Onbekende stoffen

Maatregel: Zorg dat je stoffen kent gebruikt.

Risico: Aansluiting van veiligheidsmaat

Maatregel: Gebruik extra PBE's, volg de VRI G-47.