

Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 11-04-2020 behouden bij de 001-013

Doel

Voeg een directe kWh-meting op of bij een LS-rek plaatsen, verwijderen of vervangen.

Voeg een indirecte kWh-meting op of rijdig een LS-rek of bij een aansluiting plaatsen, verwijderen of vervangen.



Let op!

Bij een kWh-meting berouwen een een LSB-meter, TP-ontvanger, data-module, relais enz. Gebruik PSM 5-40 voor directe kWh-meters bij een aansluiting.

Aanwijzing en Opdracht

 De brugje de opdracht van een WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} of WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} afkoppelen van RD.

 De meter van WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} (afhankelijk directe kWh-metingen) of WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} of WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} afkoppelen.


Let op!

 Als bijvoorbeeld een extern klemschakel niet voldoende toegang heeft tot de elektrische bedrading, verwijst de Netbeheerder toegang en heeft berecht door een WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} of WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} of WP_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 001-013 kunt je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze 001-013 brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door contact met spanningsgevoelige delen, aard- of kortsluiting.
 Maatregel: Gebruik PSM's. Scherm spanningsgevoelige delen af.

Risico: Belasting, bijv. door overaanstroomigheden, personen of dieren.
 Maatregel: Gebruik een werkplan. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.