

G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren

versie 15-04-2020

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (wettelijke afzender) te werken als een werkplek of aanwijzing.
De WV bepaalt ook de mate van risico.
Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VNOG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VOP brengt extra risico's met.

Risico: Aansluiting van mensen aan of binnen in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen aan of binnen de werkplek weten.

Risico: Ongewenste afstraling van gas bij geconcentreerde leidingen.
Maatregel: Verklein de werkplek. Bij de hele lijn de geconcentreerde lijnen. Als de geconcentreerde > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de WV.

Risico: Aansluiting van stroom aan de onder spanning staan.
Maatregel: Maak stroom af van een.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Werkplek



Aansluiting



Aansluiting van gas bij geconcentreerde leidingen

Veiligheidsmiddelen



Geconcentreerde leidingen
aan aansluiting van gas bij geconcentreerde leidingen