

## Opmacht en aanwijzing

### HD-leidingen en HD-ansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van, als een werkplan.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een:

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in HD-leidingen onder druk.

De deze werkzaamheden moet je door minimaal een WOP geholpen.

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in drukke

HD-leidingen.

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in geleide HD-leidingen.

### LD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van, als een werkplan of

aanvoortraject.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een:

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in LD-leidingen onder druk.

De deze werkzaamheden moet je door minimaal een WOP geholpen.

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in drukke

LD-leidingen.

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in geleide LD-leidingen.

### LD-ansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van, als een werkplan of

aanvoortraject.

De WY bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een:

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in

LD-ansluitleidingen onder druk.

De deze werkzaamheden moet je door minimaal een WOP geholpen.

WY  $\geq 2$  van of WY  $\geq 3$  van of WY  $\geq 4$  van zijn om lekken te repareren in drukke of geleide LD-ansluitleidingen.

## Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.8 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VAO brengt extra risico's met.

**Risico:** Aansluiting van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

**Maatregel:** Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

**Risico:** Werkzaamheden 'voet open' doen en laten achterlaten.

**Risico:** Ongecontroleerde gasontwikkeling.

**Maatregel:** Verlaat de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie  $\geq 10\%$  LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het daar aan de WY.