

Opmacht en aanwijzing

Personen met een geldige VAO-aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 10000 via een werkplan of aanpakplan.

Voor het uitvoeren van niet-gestechnische werkzaamheden buiten de gasruimte heb je geen opdracht nodig.

Voor het uitvoeren van niet-gestechnische werkzaamheden ≥ 10000 in de gasruimte heb je wel een opdracht nodig.

De WV bepaalt de mate van toezicht.

Je moet minimaal een TWP ≥ 1 zijn om zelfstandig niet-gestechnische werkzaamheden uit te voeren. In bijlage 1 van de VAO zijn deze werkzaamheden benoemd.

Personen zonder een geldige VAO-aanwijzing

De WV bepaalt hoe de opdrachten worden verdeeld.

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 10000 .

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VAO-aanwijzing buiten de gasruimte, maar wel binnen de hekwerken, houdt minimaal een VOP toezicht toe.

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VAO-aanwijzing binnen de gasruimte houdt minimaal een VOP toezicht toe.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VAO brengt extra risico's met.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Verifieer de werkplan, bij de hele lijst de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie $>10\%$ LEL is, verlaat dan direct de werkplan. Gaaf het door aan de WV.

Risico: Staking van activiteiten.

Maatregel: Zorg dat je maatregelen kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.



Geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.



Geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.

¹ Als je alleen optische controle of inspectiemethoden uitvoert, moet je minimaal eenzijdig dragen.