

Doel

Het veilig aanbrengen of verwijderen van stroomklemmen of sensoren op het aansluitingsveld deel van een tabelsubstation.

Aanwijzing en Opdracht
Opzet 13

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of $WV_{10,1000}$ via minimaal een DC.

Je moet een VP_{10} , $3VP_{10,1000}$, KVP_{10} of $KVP_{10,1000}$ zijn.

Ook een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Een maat van VP_{10} , KVP_{10} of $KVP_{10,1000}$ moet de benodigde kennis houden.

Opzet 15

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} via minimaal een DC.

Je moet minimaal een VP_{10} zijn.

Ook een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Een maat van VP_{10} moet de benodigde kennis houden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de SO-BM kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VTI brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van het aansluitingsveld deel, elektrische ontlading, stoot of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsoverende delen af en BGT buiten de nabijheidzone.

Risico: Belastinging bij door werkzaamheden, personen of delen, verkeer.

Maatregel: Gebruik een werkplan. Scherm de werplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreed het werk.