

E-05 (NIEUWE VWT) versie 2 In bedrijf zijnde laagspanning zekering veilig vervangen

Versie 11-09-2020 (herziening) en 05-06-21

Doel

Veilig aansluiten en vervangen van overbrugging apparatuur (maximaal van twee gelijktijdig industrie en per afsluitbeleg) voor het veilig vervangen van laagspanning zekeringen (zie 2104).



Let op!

De overbruggingskabel mag alleen worden gebruikt om zekeringen te overbruggen, deze werkzaamheden duren niet langer in duurt dan 15 minuten.

Aanwijzing en Opdracht

Uitgevoerde bevestigingshandelingen

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 100000 via minimaal een 05.

Voor deze opdracht moet 2 personen uit de team WV ≥ 100000 of WV ≥ 200000 zijn.

Op deze werkzaamheden wordt je door minimaal een WV ≥ 100000 of WV ≥ 200000 geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 05-06-21 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWT brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsovername delen af.

Risico: Belastinging, lijn- door waarnemingsafstanden, personen of dieren.

Maatregel: Gebruik een werkbek. Scherm de werkgoot af. Onderbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veilig
werkbek
werk



Veilig
werkafstand
werkafstand



Veilig
afstand tot
personen of
dieren



Veiligheids
middelen



Veiligheids
middelen



Veiligheids
middelen



Veiligheids
middelen



Veiligheids
middelen