

Opdracht en uitlegging

HD-leidingen en HD-aansluitleidingen

In krijgt de opdracht van een $WV_{1,2,3,4,5}$ of $WV_{1,2,3,4,5,6}$ via een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

In moet een $OP_{1,2,3,4,5}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6,7}$ zijn.

LD-leidingen

In krijgt de opdracht van een $WV_{1,2,3,4,5}$ of $WV_{1,2,3,4,5,6}$ of $WV_{1,2,3,4,5,6,7}$ via een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

In moet een $OP_{1,2,3,4,5}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6,7}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMI kun je lezen welke algemene risico's van maatregelen er zijn. Het werk in deze VMI brengt extra risico's met:

- | | |
|------------|---|
| Risico: | Ongecontroleerde uitstraling van gas bij beproeven van een gasvrije leiding. |
| Maatregel: | Ventileren de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >0,5% is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het daar van de WV en. |
| Risico: | Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek. |
| Maatregel: | Sluiten de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. |

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij beproeven van een gasvrije leiding

Persoonlijke beschermingsmiddelen



oogbescherming



in
gevoelende
ruimte de weg
vrijhouden
boring