

ARAKHulpstukken veilig lassen en aanbrengen op PE in bestaande HD- en LD-netten

www.112.nl/28

Opdracht en aanwijzing

HD-netten

Je krijgt de opdracht van een WF_{10000} of WF_{15000} , die een veiligheid

De WF heeft onderhouden moeten.

Een gecertificeerde PE-lasser (CPE) moet het lassen af (mogelijk medeoverheer onder aanwijzing).

Je moet een VP_{10000} of VP_{15000} zijn om de gedistributeerde werkzaamheden in HD-netten af te maken.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

LD-netten

Je krijgt de opdracht van een WF_{10000} of WF_{15000} of WF_{20000} , die een veiligheid

of teamopdracht.

De WF heeft ook de taak van moeten.

Een gecertificeerde PE-lasser (CPE) moet het lassen af (mogelijk medeoverheer onder aanwijzing).

Je moet een VP_{10000} of VP_{15000} of VP_{20000} of VP_{25000} of VP_{30000} zijn om de gedistributeerde werkzaamheden af te maken.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VMO brengt extra risico's met:

Risico	Afwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de veiligheid.
Maatregel	Scheren de veiligheid af (aan mensen en/of dieren de veiligheid wijzen). Plaats waarschuwingsborden 'Vaar, open rijk en rijkten verboden'.
Risico	Ongecontroleerde uitbreiding van gas.
Maatregel	Verduur de veiligheid. Bij de taak bij de gecertificeerde netten. Als de gecertificeerde +10% LEL is, schakel dan direct de veiligheid. Geef het door aan de WF .
Risico	Gedistributeerde stroomlagen.
Maatregel	Zorg dat je stroomlagen kunt gebruiken.
Risico	Afwezigheid van veiligheidsmaatregelen.
Maatregel	Gebruik de extra PBM's die in VMO G-47 staan.