



Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV \llcorner of WV \llcorner of WV \llcorner , die een opdracht geeft.

Voor het uitvoeren van KB-werkzaamheden \llcorner garandeert het je geen opdracht nodig.

Voor het uitvoeren van KB-werkzaamheden \llcorner garandeert het je wel een opdracht nodig.

De WV bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet minimaal een TRP \llcorner zijn met specifieke KB-metingen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 2.1 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Hier staat in deze WV maatregelen extra risico's mee.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername delen in het primaire circuit van de geleidende aarde of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik isolerende aanrakingstinnen, isolerende schoenen en handschoenen.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername ledingsdelen door hoogspanningsaansluiting.

Maatregel: Gebruik isolerende aanrakingstinnen, isolerende schoenen en handschoenen.

Risico: Infrabegroei op onveilige plaatsen of door ingedroef.

Maatregel: Gebruik handschoenen en werkkleding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Bescherming


 Isolatie
 aanrakingstinnen

 Aangepaste
 handschoenen

 Beschermende
 schoenen

 Beschermende kleding
 tegen ultraviolet
 licht

Werkwijze

Verbereiding

Stap 1 Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook een voldoende toezichtende worden uitoefen:

- Controleer of er hoogspanningslijnen of spanlijnen op hoogspanning (HVS, of Bekweldijp) in de buurt zijn, die hoogspanningsaansluiting kunnen veroorzaken.