

In bedrijf zijnde laagspanning zekering veilig vervangen

Versie 11-06-2022 (herziening) en 001-013

Doel

Veilig verwijderen en vervangen van overbrugging apparatuur (waaronder van fase gelijkheid indicatie en per afsluiterbeveiliging) voor het veilig vervangen van laagspanning zekeringen met beveiligingsstromen I_{n1} of I_{n2} .


Let op!

De overbruggingsstuffer mag alleen worden gebruikt om zekeringen te overbruggen, deze werkzaamheden duren niet langer te duren dan 15 minuten.

Aanwijzing en Opdracht
Werkzaamheden

Je krijgt de opdracht van een $WV_{\text{overbruggen}}$ via minimaal een WV .

Voor deze opdracht moet 2 personen of 1 in twee $WV_{\text{overbruggen}}$ of $WV_{\text{overbruggen}}$ zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een $WV_{\text{overbruggen}}$ of $WV_{\text{overbruggen}}$ of $WV_{\text{overbruggen}}$ begeleidt.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.3 van de 001-013 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze WV brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's, Scherm spanningsovernde delen af

Risico: Betschade, slip (door voetschade) of vallen, personen of dierren.

Maatregel: Gebruik van werkhout, Scherm de werkgeld af. Onderbreuk het werk