

G-09 Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, vervisselen of verwijderen

versie 15-04-2022

Opricht en aanpak

Gasmeters HD in stations opstelling

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 10000 , of een werkplek of naamplaatje.

De WV bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet een VOP ≥ 10000 of VOP ≥ 20000 zijn.

Op deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Gasmeters HD in aparte opstelling

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 10000 of WV ≥ 20000 , of een werkplek of naamplaatje.

De WV bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet een VOP ≥ 10000 of VOP ≥ 20000 of VOP ≥ 30000 zijn.

Op deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Gasmeters > G25 LD

Je krijgt de opdracht van een WV ≥ 10000 of WV ≥ 20000 of WV ≥ 30000 , of een werkplek of naamplaatje.

De WV bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet een VOP ≥ 10000 of VOP ≥ 20000 of VOP ≥ 30000 of VOP ≥ 40000 zijn.

Op deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het gaat in deze VAO-instructie risico's met:

Risico: Aanwezigheid van mensen erof binnen in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen erof binnen de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Verklein de werkplek. Sluit de hele lijn bij de gasaanvoer af met een gasaanvoerstop >10% LEL. Is verlaten dan sluit de werkplek. Gaaf het door aan de WV.

Risico: Verkeuring door personenverkeer.

Maatregel: Maak een duidelijk geleidelende overgang.