

## LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen versie 15-06-2017

### Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WY  $\pm$  10000 of WY  $\pm$  2000 of WY  $\pm$  30000, als een werkplan of maatopdracht. De WY bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet een WY  $\pm$  10000 of WY  $\pm$  2000 of WY  $\pm$  30000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOF geholpen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het ook in deze VM beschreven risico's mee.

<b>Risico</b>	Aansprakelijkheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
<b>Maatregel</b>	Scheren de werkplek af, laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats veiligheidshelmen. Toest. open ritten en ritten verlaten.
<b>Risico</b>	Ongecontroleerde afsluiting van gas.
<b>Maatregel</b>	Versluit de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie $\geq 10\%$ LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaat het door aan de WY.
<b>Risico</b>	Brand en/of explosiegevaar bij uitbarsten.
<b>Maatregel</b>	Gebruik geen ontstekingbronnen op of in de omgeving van de werkplek.
<b>Risico</b>	Aansprakelijkheid van verfspaanbuisen.
<b>Maatregel</b>	Gebruik de extra PBM's die in VAO G-47 staan.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Werkzaamheden met  
verstuiven van  
stoffen



Bij werkzaamheden met  
in hoog oplopende  
toestand