

Doel

Volgt procedure HS of MS labels meten en beproeven

Aanwijzing en Opdracht

Opdr. 13

Je krijgt de opdracht van een WF_{10} of $WF_{10,0,0,0,0}$ via een GO.

Om een $WF_{10,0,0,0,0}$ mag via een GO de opdracht veranderen als de labels het bereik van het onderscheiden het verlaten.

Voor deze werkzaamheden met twee personen uit.

Je moet een NP_{10} , $NP_{10,0,0,0,0}$ of $NP_{10,0,0,0}$ zijn.

Deze werkzaamheden voor je samen uit met minimaal een VP_{10} of $VP_{10,0,0,0,0}$, eventueel aangevuld met leden.

Opdr. 15

Je krijgt de opdracht van een WF_{10} of $WF_{10,0,0,0,0}$ via minimaal een GO.

Voor deze werkzaamheden met twee personen uit.

Je moet een NP_{10} of $NP_{10,0,0,0}$ zijn.

Deze werkzaamheden voor je samen uit met minimaal een VP_{10} , eventueel aangevuld met leden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BSI 890 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI behoort tot de risico's niet.

Risico: Persoonlijk leed door aanraking van spanning overbodig delen, aard- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PPM's, Scherm spanning overbodig delen af of houd veilige afstand.

Risico: Beschadiging bij de aanvoerbewegingen, personen of delen, verkeer.
Maatregel: Gebruik van werklust, Scherm de werklust af en neem de nodige voorzichtsmaatregelen. Onderscheid het werk.

Risico: Overdag laten proefspanning en bestelspanning.
Maatregel: Werk volgens het bestelvoorschrift en/of de toelichtingspecificatie.