

Doel

Veilig werkzaamheden uitvoeren aan veiliggestelde HS/MS kabels.

Aanwijzing en Opmacht
Doelen T3
Werkzaam aan een vast

Je krijgt de opdracht van een WV_n , WV_{n+1} of WV_{n+2} via minimaal een DO. Van deze werkzaamheden moet tenminste een VP_n , VP_{n+1} , VP_{n+2} of VP_{n+3} zijn.

Het uitvoeren of verwijderen van kabels, het afschermen/ontschermen van een eindklemming controleer je met een testinstrument.

1. De test van de installatie is voltooid

Je krijgt de opdracht van een WV_n , WV_{n+1} of WV_{n+2} via minimaal een DO. Je moet een minimaal VP_n , VP_{n+1} , VP_{n+2} of VP_{n+3} zijn, of een test onder regelmatig toezicht van minimaal een VP_{n+3} .

2. De test van de installatie is in bedrijf, maar voldoende afgeschermd

Je krijgt de opdracht van een WV_n , WV_{n+1} of WV_{n+2} via minimaal een DO. Je moet een minimaal VP_n , VP_{n+1} , VP_{n+2} of VP_{n+3} zijn, of een test onder regelmatig toezicht van minimaal een VP_{n+3} .

3. De test van de installatie is in bedrijf, maar onvoldoende afgeschermd

Je krijgt de opdracht van een WV_n , WV_{n+1} of WV_{n+2} via minimaal een DO. Van deze werkzaamheden moet tenminste twee personen uit, je moet een minimaal VP_n , VP_{n+1} , VP_{n+2} of VP_{n+3} zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je geholpen door minimaal een VP_n , eventueel nog gevolgd met één.

Regenen van werkzame personeel (personeelsbeoordeling arbeidsveilig)

Je krijgt opdracht van een WV_{n+1} of WV_n via minimaal een DO. Van deze werkzaamheden moet tenminste twee personen uit, je moet een AVP_n of AVP_{n+1} zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VP_n geholpen.