

Doel

Registrerende meetapparatuur veilig plaatsen, verwijderen of substitueren

Aanwijzing en Opdracht

In tegen de opdracht van een WU-voorzet of WU-vozet of WU-voorzet de maximum van 50, 10000 van WU-voorzet of WU-vozet of WU-voorzet of WU-voorzet van 100

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.1 van de SO 00.1 kan je lezen welke algemene risico's een meting plaatsen en afnemen kan veroorzaken. Het werk in deze WU brengt extra risico's mee:

Risico	Personen lijden door aanraking van spanninggevoelige delen, aard- of kortsluiting
Maatregel	Gebruik PBM's, scherm spanninggevoelige delen af
Risico	Betekentijd, tijd door werkzaamheden, personeel of storing
Maatregel	Gebruik een werkplan, scherm de werfplaats af, Onderhoud het werk

Personenlijfsbeschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Personenlijfsbeschermingsmiddelen



Personenlijfsbescherming



Veiligheidsbril of beschermingskruis



Veiligheidschoenen



Veiligheids handschoenen



Veiligheids gordel

Veiligheidsmiddelen



Veiligheids afscheiding



Veiligheids borden



Veiligheids apparatuur (spanningsmeter)



Veiligheids apparatuur (aardingskabel)

Werkwijze

Voorbereiding

Stap 1

De meting kan niet het werk beïnvloeden als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Begin er niet mee? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar het afnemen de WU

- Controleer op de WU's. Neem de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werfplaats.