

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen en HD-aansluitleidingen

In krijgt de opdracht van een $WV_{1,2,3,4,5}$ of $WV_{1,2,3,4,5,6}$, die een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

In moet een $OP_{1,2,3,4,5}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6,7}$ zijn.

LD-leidingen

In krijgt de opdracht van een $WV_{1,2,3,4,5}$ of $WV_{1,2,3,4,5,6}$ of $WV_{1,2,3,4,5,6,7}$, die een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

In moet een $OP_{1,2,3,4,5}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6}$ of $OP_{1,2,3,4,5,6,7}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.1 van de VMI kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Bel werk in deze VMI brengt extra risico's met:

- | | |
|------------|---|
| Risico: | Ongecontroleerde uitstroming van gas bij beproeven van een gasvrije leiding. |
| Maatregel: | Vooraf de werkplek, bij de hele tijd de gasconcentratie meten, als de gasconcentratie > 0,5% is, verlaten dan direct de werkplek. Gaaf het door van de WV en. |
| Risico: | Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek. |
| Maatregel: | Wanneer de werkplek of / een mens en/of dier in de werkplek verlaten. |

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij beproeven van een gasvrije leiding

Persoonlijke beschermingsmiddelen



oogbescherming



in
verwachting
tegen de
verwachte
toxiciteit