

G-24 Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen versie 11-04-2024

Opdracht en verwijzing

Je krijgt de opdracht van een **WV**, **LW** of **WV**, **LW** of **WV**, **LW**, die een besteding geeft. De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **AVP**, **LW** of **AVP**, **LW** of **AVP**, **LW** zijn.

Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een **WV** geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VAD** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **WV** brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verkeersborden "Voet, open veld en ritten verboden".

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Verleer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% O₂ is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de **WV**.

Risico: Gevalideerde slachtingen.

Maatregel: Zorg dat je slachtingen kort gebruikt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke
beschermings-
middelen



Veiligheids-
middelen (bij
vrijval)

Wijzigingsmiddelen