

G-31

Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren

versie 05-12-2022



Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een **WV** Werkvoorbereiding of **WV** Werkvoorbereiding, die een werkplan of bestuursplan heeft.
De **WV** bepaalt ook de mate van bewaakt.
Je moet minimaal een **VOP** zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VWB** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze **VWB** brengt extra risico's mee.

Risico: Aanwezigheid van mensen rondom de lijn in de directe omgeving van de werklip.
Maatregel: Scherm de werklip af. Laat mensen rondom de werklip verlaten.

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van gas bij geïsoleerde leidingen.
Maatregel: Verifieer de werklip. Bij de heide kun je geïsoleerde maken. Als de geïsoleerde $>10\%$ LEL is, verlaat dan direct de werklip. Gaaf het door aan de **WV**.

Risico: Aanwezigheid van mensen onder de onder spanning staan.
Maatregel: Maak sterke delen niet aan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Beschermingsbril



Beschermingshandschoenen



Beschermingshoed tegen elektrische schok

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen
om te voorkomen dat
de werklip niet wordt
afgezet