

G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren versie 15-10-2019

Opdracht en verwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV-leider of WV-voorman, die een werkplan of taakopdracht. De WV bepaalt ook de mate van toezicht. Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.1 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het gaat in deze VOP om specifiek extra risico's mee.

Risico: Aansluiting van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werklid.
Maatregel: Schilden de werklid af. Laat mensen en/of dieren de werklid verlaten.

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van gas bij geïsoleerde leidingen.
Maatregel: Verifieer de werklid. Bij de hele lijn de geïsoleerde maken. Als de geïsoleerde +10% LEL is, verlaat dan direct de werklid. Gaaf het door aan de WV.

Risico: Aansluiting van stroom bij de onder spanning staan.
Maatregel: Check stroom bij de niet aan.

Personlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Personlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsvest



Beveiliging van
de werklid
met

Veiligheidsmiddelen



Gebruik een mobiele
telefoon of een
andere manier
om te
bellen