



Opdracht en verwijzing

De volgende opdracht van een **WV 10000** of **WV 100000**, is een verwijzen of toezichttoets.

De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

De maat minimaal een **VOP** zijn.

De maat ook instructies hebben getoetst voor het nemen van gemonteerd van een bedrijf dat heeft geïnstalleerd is.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VWB** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk van deze **WV** brengt extra risico's mee:

Risico: Ongecontroleerde afsluiting van 'spanje'.

Maatregel: Verifieer de werklamp. Bij de hele tijd de geïnstalleerde maten. Als de geïnstalleerde **VWB** is, verifieer dan direct de werklamp. Geef het door aan de **WV**.

Risico: Brand vanaf elektrische geleiding.

Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werklamp. Bij gebruik van mobiele gereedschappen moet de **ATEX** geïnstalleerd zijn.
 Plaats verbrandbare 'vuil' op een vlak en veilig verbranden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsmiddelen

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen
 met bescherming en veiligheid



Veiligheidsmiddelen
 met bescherming