

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV_{10000} of WV_{100000} , die een metingopdracht voor het uitvoeren van KB-werkzaamheden (220) geeft. Het is je geen opdracht nodig voor het uitvoeren van KB-werkzaamheden (220) wanneer het je wel een opdracht nodig. De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet minimaal een TQP > 0 zijn met specifieke KB-metingen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze WV brengt extra risico's met.

Risico:	Personen lijden door aanraking van spanningsgevoelige delen in het primaire circuit van de generator, wem- of kortsluiting.
Maatregel:	Gebruik isolerende werkstoffen, isolerende schoenen en handschoenen.
Risico:	Personen lijden door aanraking van spanningsgevoelige ledigstellen door hoogspanningsaansluiting.
Maatregel:	Gebruik isolerende werkstoffen, isolerende schoenen en handschoenen.
Risico:	Werklosgenoot op onrijprijke plaatsen of door ongehoort.
Maatregel:	Gebruik handschoenen en werkkleding.

Personenlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Personenlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Isolerende schoenen



Isolerende handschoenen



Werkvest



Werkhoed
In een uitvalgebied
niet

Werkwijze

Werkvoorbereiding

- Stap 1** Het en tijdstip de werkzaamheden moet wel een onderstaande voorwaarde worden voldaan
- Controleer of er hoogspanningslijnen of spanlijnen op hoogspanning (HSL of Bekwasp) in de buurt zijn. De hoogspanningsaansluiting kunnen veranderen.