

**Doel**

Het veilig aanbrengen of verwijderen van stroomklemmen of sensoren op het aansluitingsvlak deel van een tabelinductie.

**Aanwijzing en Opdracht**
**Opzet 13**

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{10}$  of  $WV_{10000}$  via minimaal een DG.

Je moet een  $VP_{10}$ ,  $3VP_{10000}$ ,  $AVP_{10}$  of  $AVP_{10000}$  zijn.

Om een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Een team van  $VP_{10}$ ,  $AVP_{10}$  of  $AVP_{10000}$  onderafzender toezicht houden.

**Opzet 15**

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{10}$  via minimaal een DG.

Je moet minimaal een  $VP_{10}$  zijn.

Om een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Een team van  $VP_{10}$  onderafzender toezicht houden.

**Risico's en maatregelen**

In hoofdstuk 3.3 van de BEI-BKI kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VTI brengt extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van het aansluitingsvlak, elektrische ontlading, stoot of kortsluiting.

**Maatregel:** Gebruik PBM's, Scherm-opspringende delen of een BIP tussen de netafzender.

**Risico:** Belastinging, slip, door waarschuwingslichten, personen of delen, verhoor.

**Maatregel:** Gebruik een veiligheidsscherm, Scherm de werkplek af en maak verkeersborden/afzetting. Onderbreek het werk.