

Doel

Het veilig aanbrengen of verwijderen van stroomklemmen of sensoren op het aansluitingsveld van een tabelinstallatie.

Aanwijzing en Opdracht

Opzet 13

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of WV_{10000} als minimaal van DG.

Je moet een VP_{10} , VP_{10000} , AVP_{10} of AVP_{10000} zijn.

Ook een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Een meet van VP_{10} , AVP_{10} of AVP_{10000} moet afzonderlijk bevoegd houden.

Opzet 16

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} als minimaal van TG.

Je moet minimaal van VP_{10} zijn.

Ook een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Een meet van VP_{10} moet afzonderlijk bevoegd houden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de (S) (S)S kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWT brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door verandering van het aansluitingsveld, elektrische ontlading, stoot of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsoverende delen af en/of lussen de nabijgelegen.

Risico: Belastinging, slip door voerstandsneligheden, personen of delen, verkeer.

Maatregel: Gebruik een werkplan. Scherm de werkplek af en neem veiligheidsmaatregelen. Onderbreek het werk.