

**Hulpstukken veilig lassen en aarboeren op staal in
bestaande HD- en LD-leidingen**

Verde 15 april 2024

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een **WV** **WV** of **WV** via een werkplan.

De **WV** houdt verantwoordelijk toezicht.

Een gecertificeerde lasser (mogelijk medelasser onder **VAG** aanwijzing) voert het lassen uit.

Je moet een **AVP** of **AVP** zijn om de getechnische werkzaamheden in HD-netten uit te voeren.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geleiden.

LD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een **WV** of **WV** of **WV** via een werkplan.

De **WV** houdt verantwoordelijk toezicht.

Een gecertificeerde lasser (mogelijk medelasser onder **VAG** aanwijzing) voert het lassen uit.

Je moet een **AVP** of **AVP** of **AVP** zijn om de getechnische werkzaamheden in LD-netten uit te voeren.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geleiden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VAG** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Hier volgt in deze **VAG** aanvullende risico's met:

Risico	Aanwezigheid van mensen ander dan in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Schermd de werkplek af. Laat mensen ander dan in de werkplek vertrekken. Plaats verbindingsdraden 'voet open' vlak en reken verdueren.
Risico	Ongecontroleerde afblazing van gas.
Maatregel	Verlaser de werkplek. Stel de hele lijn op de gascontroleerde maten. Als de gascontroleerde + VAG LD is, verlat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV .
Risico	Gevalrisico van valschichten.
Maatregel	Zorg dat je valschichten veilig geleiden.
Risico	Aanwezigheid van vertegenwoordiger.
Maatregel	Gebruik de extra PM's die in VAG G-47 staan.