

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

10 april 2023

Duid

Het veilig schilderen, inspecteren of reinigen van hoogspanningsmasten.

Aansijding en Oplecht

Staven, TB

Aanbrengen verhaaiers in de mast(en)

In krijg de opdracht van een WV's of WV's $\leq 100kV$ of van een DO.

Voor deze werkzaamheden het minimum twee personen uit.

Je moet minimaal een VPr $\leq 100kV$ dragen met minimaal een VPr $\leq 100kV$.

Plaatsen van ladders

In krijg de opdracht van een WV's of WV's $\leq 100kV$ of van een DO.

Je moet minimaal een VPr $\leq 100kV$ zijn.

Toetsen de WV bepaald de mate van toezicht bij het schilderen/inspecteren/reinigen door minimaal een VPr $\leq 100kV$.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BSI-BST kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Hier werk in deze VPr's toegevoegde risico's mee:

Risico: Valgevaar

Maatregel: Verhaaiert stellen die een verhaaiert veiligheidssysteem. Technische verhaaiers die beschikken of niet beschikken van de spiraal voor schilderen ontwikkelde veiligheidssystemen.

Risico: Persoonlijk leed door onder spanning staande delen, elektrische ontlading, kort- en kortsluiting

Maatregel: Gebruik PPM's. Houid voldoende afstand.

Risico: Belastinging lijn door overbelastingigheden, personen of dieren

Maatregel: Onderhoud het werk, scherm de werplek af

Risico: Spullen in de richting van spanning staande gedeelten bij schroefmaatwerkzaamheden.

Maatregel: Instructie vooraf en regelmatig toezicht