

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV's meter of WV's meter of WV's meter of WV's meter, via een werkplan of orderopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van risico's.

Je moet één VOP's meter of VOP's meter, of VOP's meter of VOP's meter of VOP's meter of VOP's meter of VOP's meter of VOP's meter zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VAO brengt extra risico's met.

Risico: Aansluiting van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde ontsteking van gas.
Maatregel: Verlucht de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaat het daar aan de WV.

Risico: Verwonding door potentiaalverschil.
Maatregel: Maak een elektrisch geleidende verbinding.