

PE-leidingen en PE- en PVC-aansluitleidingen veilig knippen in bestaande HD- en LD-rellen

versie 13-04-2020

Opdracht en aanwijzing

HD-rellen en aansluitleidingen

- Je krijgt de opdracht van een WI ≤ 10000 of WI ≤ 20000 , die een werkplan.
- Elk werkzaamheden aan HD-rellen heeft de WI prioriteitsniveau bevoegd.
- Elk werkzaamheden aan HD-aansluitleidingen heeft de WI de mate van bevoegd.
- Je moet een ROP ≤ 10000 of ROP ≤ 20000 zijn.
- Elk deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geleiden.

LD-rellen

- Je krijgt de opdracht van een WI ≤ 10000 of WI ≤ 20000 of WI ≤ 30000 , die een werkplan.
- De WI bepaalt ook de mate van bevoegd.
- Je moet een ROP ≤ 10000 of ROP ≤ 20000 of ROP ≤ 30000 zijn.
- Elk deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geleiden.

LD-aansluitleidingen

- Je krijgt de opdracht van een WI ≤ 10000 of WI ≤ 20000 of WI ≤ 30000 , die een werkplan of aanwijzing.
- De WI bepaalt ook de mate van bevoegd.
- Je moet een OP ≤ 10000 of ROP ≤ 10000 of ROP ≤ 20000 of ROP ≤ 30000 zijn.
- Elk deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geleiden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VRI heb je twee reële algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VRI brengt extra risico's met:

Risico	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Schermbuizen plaatsen of. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats waarschuwingsborden 'Voor: open-darm en reken verlaten'.
Risico	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel	Ventileren de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaaf het door aan de WI.
Risico	Gedraaide sluitingen.
Maatregel	Zorg dat je sluitingen juist geleiden.