

Storingen in aansluitkasten (IaB0 A) verhelpen versie 11-04-2016 (behoort bij de BI-61)

Doel

Storingen in aansluitkasten (IaB0 A) veilig verhelpen.

Aanwijzing en Opdracht

Afsluiting(s) verwijderen, slechte aansluitingen verwijderen, slechte contacten van de verbindingen

is toegt de opdracht van een WV_{100000} , WV_{100000} of WV_{100000} als minimum van 10.
De maximale WV_{100000} , WV_{100000} , WV_{100000} of WV_{100000} zijn:

Gevoel doedingen

is toegt de opdracht van een WV_{100000} , WV_{100000} of WV_{100000} als minimum van 10.
De maximale WV_{100000} , WV_{100000} , WV_{100000} of WV_{100000} zijn:

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BI-611 kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VSO brengt extra risico's met:

Risico: Personeel letsel door aanraking van spanninggevoelige delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PAB's, scherm spanninggevoelige delen af

Risico: Aanraking van slecht geïsoleerde onderdelen, personen of dieren

Maatregel: Scherm de werkplek af. Onderbreuk het werk.

Personlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Personlijke beschermingsmiddelen



Geen speciale
bescherming



Geen oordopertjes of
oortekers



Werkhandschoenen



Geen speciale
schoenen



Geen speciale
brillen



Geen speciale
harnassen



Geen speciale
helm

Veiligheidsmiddelen



Geen speciale
aandachtspunten



Geen speciale
aandachtspunten



Geen speciale
aandachtspunten



Geen speciale
aandachtspunten