

G-09 Gasmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, vervangen of verwijderen versie 15-04-2025

Opdracht en aanwijzing

Gasmeters HD in stationaire opstelling

Je krijgt de opdracht van een **WV** WV 100000, WV 100000, WV 100000 of een werkplek of raamplicht.

De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

Gasmeters HD in aparte opstelling

Je krijgt de opdracht van een **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000, WV 100000 of een werkplek of raamplicht.

De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

Gasmeters > G25 LD

Je krijgt de opdracht van een **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000, WV 100000 of een werkplek of raamplicht.

De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 of **WV** WV 100000 zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VMO** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze **VW** brengt extra risico's met.

Risico Aanwezigheid van mensen rondom in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel Schermen de werkplek af / een mensen rondom de werkplek verstoren.

Risico Ongecontroleerde uitstraling van gas.

Maatregel Verluis de werkplek. Bij de tests kun je gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de **WV**.

Risico Verkromping door prioriteitsverval.

Maatregel Maak een abstractie gebodende voorlegging.