

HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen

versie 10-04-2020

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV *voor* of WV *na* een werkdag.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een WVP *voor* of WVP *na* een WV zijn.

Bij deze veiligheidsplan wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.1 van de VNO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOP brengt extra risico's met.

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. (Zwaai veiligheidsplan. Voort. open staan en rijkten verlaten).

Risico: Ongecontroleerde uitstraling van gas.

Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat het direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Brand en/of explosiegevaar.

Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek.

Risico: Oefenschade.

Maatregel: Draag persoonlijke bescherming.

Risico: Verkeering.

Maatregel: Aard leidingen voldoende.

Risico: Aanwezigheid van vertegenwoordigers.

Maatregel: Gebruik de extra PBR's die in VNO G-47 staan.