

Helpstukken veilig lassen en aanboren op PE in bestaande HD- en LD-leidingen

versie 15-04-2020

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een **WV** **10000** of **WV** **15000**, via een werkplan.

De **WV** heeft eenbeelden te bezicht.

Een geautoriseerde **PE** lasser (**CEB**) moet het lassen uitbrengelijk medewerken (onder **VAG**-aanwijzing). Je moet een **AVP** **10000** of **AVP** **15000** zijn om de getechnische werkzaamheden in **HD**-leidingen uit te voeren.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

LD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een **WV** **10000** of **WV** **15000** of **WV** **20000**, via een werkplan of een opdracht.

De **WV** helpt je ook de mate van bezicht.

Een geautoriseerde **PE** lasser (**CEB**) moet het lassen uitbrengelijk medewerken (onder **VAG**-aanwijzing).

Je moet een **AVP** **10000**/**VOP** **10000**/**AVP** **15000**/**VOP** **15000**/**AVP** **20000**/**VOP** **20000** zijn om de getechnische werkzaamheden uit te voeren.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VAG** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **WV** brengt extra risico's met.

Risico	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel	Scheren de werkplek af / uitschermen en/of binnen de werkplek verharen. (Plaats verkeersborden 'Voet open staan en rijkten verlaten').
Risico	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel	Verlief de werkplek. Sluit de hele lijf de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >1% (L ₅) is, verlaat het direct de werkplek. Gaaf het door aan de WV .
Risico	Gedifferentieerde drukken.
Maatregel	Zorg dat je drukken kunt gebruiken.
Risico	Aanwezigheid van veiligheidsrisico's
Maatregel	Gebruik de extra PM's die in WV G-47 staan.