

Opdracht en aanwijzing

Risico

Je krijgt de opdracht van een RW ≥ 10 van de RW ≥ 10 van de RW ≥ 10 , via een werkplan of maatregelblad. De RW bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AOP ≥ 10 van de AOP ≥ 10 of AOP ≥ 10 zijn.

Risico

Je krijgt de opdracht van een RW ≥ 10 via een werkplan of maatregelblad.

De RW bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AOP ≥ 10 of AOP ≥ 10 zijn.



Let op!

Als de meter duidelijk aangeeft dat de gasucht uit de meterkast komt, mag een VP ≥ 10 of AOP ≥ 10 van de AOP ≥ 10 de omgeving veiligstellen en het gaslek lokaliseren.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VM brengt extra risico's met.

Risico Aansprakelijkheid van mensen wordt door in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel Scherm de werkplek af. Laat mensen verwijzen naar de werkplek verlaten.

Plaats verkeersborden "Voet, open staan en rijden verboden".

Risico Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel Verklein de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie $>10\%$ LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de RW.

Risico Onbekende stroomtoevoer.

Maatregel Zorg dat je stroomtoevoer kunt gebruiken.

Risico Brand wordt opvlamingsgevaar.

Maatregel Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek.

Bij gebruik van motorisch gereedschap moet de ATEX goedkeuring zijn.