

Doel

Veilig aanpassen van veiliggestelde installaties of uitwisseling van veiliggestelde primaire componenten (waaronder distributietoelarijnen) uitvoeren.

Aanwijzing en Opdracht

Opdracht 21

Je krijgt de opdracht van een WF_{10} of $WF_{10,2000}$ na een GO.

Voor deze werkzaamheden met twee personen uit.

Je moet minimaal een VP_{10} zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een YOP_{10} geholpen.

Deze aanpak kan zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dit moet minimaal een VP_{10} verantwoordelijk toezicht houden.

Opdracht 22

Je krijgt de opdracht van een WF_{10} na een GO.

Voor deze werkzaamheden met twee personen uit.

Je moet minimaal een VP_{10} zijn.

By deze werkzaamheden wordt je door minimaal een YOP_{10} geholpen.

Deze aanpak kan zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dit moet minimaal een VP_{10} verantwoordelijk toezicht houden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de B11-B10 kun je meer weten algemene risico's en maatregelen en zijn. Het werk in deze VVW's brengt extra risico's met.

Risico: Personeel letsel door aanraking van spanningsovernde delen, elektrische ontlading, kort-sluiting

Maatregel: Gebruik PPM's, Scherm spanningsovernde delen of 'hoofd' voldoende afstand

Risico: Beschadiging bij door voorspanningsdraden, personen of dieren, verkeer

Maatregel: Gebruik van veiligheid, Scherm de werkploeg af en neem zo nodig veiligheidsmaatregelen. Ondersluit het werk.