Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

versie 13-04-2021 behoend bij de BD-BLS

Doel

Veilig een directe kWh-meting op of bij een LS-rek plaatsen, vervangen of verwijderen.
Veilig een indirecte kWh-meting op of nabij een LS-rek of bij een aansluiting plaatsen, vervangen of verwijderen.

Let op!
Niet een kWh-meting/bedraden aan een kWh-meter, TI-vervanger, datamodem, relais enz.
Gebruik VWI E-09 voor directe kWh-meters bij een aansluiting.

Aanwijzing en Opdracht

Ga krijg de opdracht om een $WM_{LS\ indirect}$, $WM_{LS\ directe}$ of WM_{LS} in die minimaal een RO
Ze moet een $VM_{LS\ indirect}$ (alleen directe kWh metingen), $VM_{LS\ directe}$, $VM_{LS\ TI}$, $AVM_{LS\ indirect}$, $AVM_{LS\ directe}$ of $AVM_{LS\ TI}$ zijn.

Let op!
Als bijzonderheid van extern Meetbedrijf niet onfrisendig toegang heeft tot de elektrische kastjes/ruimte, verlaten de Netbeheerder toegang om hiaat toestelle door een $VM_{LS\ indirect}$, $AVM_{LS\ indirect}$, $AVM_{LS\ directe}$ of $AVM_{LS\ TI}$.

Let op!
BG/WS en HS mijnlaten is voor de opdrachtbewerkstelling, uitvoering en toezicht houden ook de BG-BHS van toepassing voor de WV en uitvoerende installateurs.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BG-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBMT's. Scherm spanningsvoerende delen af
Risico:	Ademhaling, bijv. door weersomstandigheden, pensioen of dieren
Maatregel:	Gebruik van overkleed. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen