Netbeheer Nederland

E-68

De bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen

versie 15-04-2015 behorend bij de BRL-K21

Doel

Veilig de bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen.

Het betreft:

- De bedrading vanaf de aansluitkast naar de 1fAh meter en vanaf de 1fAh meter naar de installatie van de klant.
- Vervolgstappen of herverdelen van de bedrading in de aansluitkast en/of 1fAh meter.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een $WPL_{1e\ verdiepingen}$ of $WPL_{2e\ verdiepingen}$ of $WPL_{3e\ verdiepingen}$ of $WPL_{4e\ verdiepingen}$ die minimaal een $RIO_{1e\ fase}$ $VOR_{1e\ fase}$ of $VR_{1e\ fase}$ of $VR_{2e\ fase}$ of $VR_{3e\ fase}$ of $VR_{4e\ fase}$ of $VR_{5e\ fase}$ of $VAR_{1e\ fase}$ of $RAR_{1e\ fase}$ bijhet $VOR_{1e\ fase}$ mag je niet werken aan een aansluitkast die onder spanning staat.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BRL-K21 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze UWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Schakel spanningsvoerende delen af
Risico:	Valverwonding, bijv. door aanwezigheid gereedschap, gemonteerd of derden
Maatregel:	Schakel de werkplek af. Ondersteunde het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

E-68 - VEILIGHEIDSANALYSEINSTRUCTIE