Netbeheer Nederland

G-21

HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen

versie: 19-06-2025

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een RPV (Leader of TRPV Executor), via een werkplek.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een RVP (Leader) of RVP (Executor) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.4 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel:	Schermt de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verkeersborden 'Vuur, open vlam en roken verboden'.
Risico:	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel:	Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.
Risico:	Brand en/of explosiegevaar bij uitblazen.
Maatregel:	Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek.
Risico:	Gehoorschade.
Maatregel:	Draag gehoorbescherming.
Risico:	Vorkvorming.
Maatregel:	Aard leidingen voldoende.
Risico:	Aanwezigheid van aardgascondensaat.
Maatregel:	Gebruik de extra PBM's die in VWI G-47 staan.