Doel

Veilig een verbindingsmof monteren tussen twee veiligheidsbeide (1- of 2V-) kabels.

Let op!
Bij een gelijnde doorsnede ≤ 16 mm² Cu of ≤ 50 mm² Al mag je ook onder spanning werken.
Hiervoor gebruik je ONS E-40 ONDOS-SP.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een BEI-$_{\text{Cu-aansluiting}}$, BEI-$_{\text{Cu-meter}}$ of BEI-$_{\text{Cu-kastjes}}$ die minimaal een BUI-
de moet zijn VP-$_{\text{Cu-meter}}$, VP-$_{\text{Cu-aansluiting}}$ of VAP-$_{\text{Cu-kastjes}}$ SPI.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BUI kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze ONS brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's, bitterm spanningsgeleidende delen af
Risico:	Kortsluiting, bijv. door waterverontreinigheden, personen of dieren
Maatregel:	Gebruik een warmtet. Scherm de werkplek af / Onderbreek het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen