
Processchema LS bij DO en GO
OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
WV = Werkverantwoordelijke
BD = Bedieningsdeskundige
PL = Ploegleider
WP = Werkplan
BP = Bedieningsplan
VOORBEREIDING
BEDIENINGS-HANDELINGEN
BEDIENINGS-HANDELINGEN
OPLEVERING