E-27
Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten
versie 15-04-2016 behorend bij de BS-BL5

Doel

Veilig niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren en/of toezicht houden in stations of verdeelkasten. Dit zijn werkzaamheden als schouwen, meteropname, asbestherkenning en asbestinventarisatie, sloten vervangen, lamp(en) vervangen, thermografische inspectie, schilderwerk, deuren of kozijnen vervangen, werk aan kabelbeveiligingen en schoonmaken van de E-ruimte.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Schouwen, meteropname, asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, lamp(en) vervangen en thermografische inspectie BUITEN de gevarenzone

- Buiten de gevarenzone hebben je hiervoor geen opdracht nodig.
- Je moet minimaal een THP_{L1} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie en onder toezicht door minimaal een THP_{L1}.

Schilderwerk en schoonmaken van de E-ruimte BUITEN de gevarenzone

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{L1\ (Aanleg)}$ of $WV_{L1\ (Onderhoud)}$ via minimaal een RC.
- Je moet minimaal een THP_{L1} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie en onder toezicht door minimaal een THP_{L1}.

Schouwen, meteropname, asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, lamp(en) vervangen en thermografische inspectie BINNEN de gevarenzone

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{L1\ (Aanleg)}$ of $WV_{L1\ (Onderhoud)}$ via minimaal een RC.
- Je moet minimaal een VOP_{L1} zijn of een medewerker onder aanwijzing met een instructie onder continue toezicht van minimaal een VP.

Overige werkzaamheden BUITEN de gevarenzone

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{L1\ (Aanleg)}$ of $WV_{L1\ (Onderhoud)}$ via minimaal een DO.
- Je moet minimaal een THP_{L1} zijn of een medewerker onder aanwijzing met instructie en onder toezicht van een $VOP_{L1\ (Aanleg)}$ of $VOP_{L1\ (Onderhoud)}$ of $VP_{L1\ (Aanleg)}$ of $VP_{L1\ (Onderhoud)}$ of $AVP_{L1\ (Aanleg)}$ of $AVP_{L1\ (Onderhoud)}$ of $AVP_{L1\ (Onderhoud)}$ zijn.

Overige werkzaamheden BINNEN de gevarenzone

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{L1\ (Aanleg)}$ of $WV_{L1\ (Onderhoud)}$ via minimaal een DO.
- Je moet een THP_{L1} of $VOP_{L1\ (Aanleg)}$ of $VOP_{L1\ (Onderhoud)}$ of $VP_{L1\ (Aanleg)}$ of $VP_{L1\ (Onderhoud)}$ of $AVP_{L1\ (Aanleg)}$ of $AVP_{L1\ (Onderhoud)}$ of $AVP_{L1\ (Onderhoud)}$ zijn. De WV bepaalt het toezicht, instructie- en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.