E-65
Een kunststof aansluitkast verplaatsen
versie 13-04-2018 behorend bij de BIS-BLS

Doel
Een onder spanning staande kunststof aansluitkast veilig verplaatsen.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht
Je krijgt de opdracht van een WVL(3 monteur) of WVL(3 aansluiting) of WVL(3 meter) of WVL(3 aansluiting) via minimaal een PID.
Je moet een VP(3 monteur) of VP(3 meter) of AVP(3 aansluiting) zijn.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de BIS-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningsgeleidende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel: Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Ondersteek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen