G-28
Aftakhulpstukken lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten
versie 15-04-2016

Doel
Aftakhulpstukken veilig lassen op PE in bestaande HD- en LD-netten.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de W anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

HD-netten
Je krijgt de opdracht van een WV [G-netten] of WV [G-aansluiten] via een werkplan.
De WV houdt voortdurend toezicht.
Een gecertificeerde PE lasser (CKB) voert het laswerk uit (mogelijk medewerker zonder aanwijzing).
Je moet een AVP [G-netten] of AVP [G-aansluiten] zijn om de gestelmatige werkzaamheden in HD-netten uit te voeren.
Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een VOP geholpen.

LD-netten
Je krijgt de opdracht van een WV [G-LD-netten] of WV [G-netten] of WV [G-aansluiten] via een werkplan of aanvraagbricht.
De WV bepaalt zelf de mate van toezicht.
Een gecertificeerde PE lasser (CKB) voert het laswerk uit (mogelijk medewerker zonder aanwijzing).
Je moet een AVP [G-LD-netten] of AVP [G-netten] of AVP [G-aansluiten] zijn om de gestelmatige werkzaamheden in LD-netten uit te voeren.
Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Gesloten/open vuurbewegen
Maatregel:	Zorg dat je vuurbewegen kunt gebruiken

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruik bij de uitvoering van werkzaamheden

Bij werkzaamheden langs de weg: veiligheidskleding