G-06
Gasmeters ≤ G25 plaatsen, verwisselen of verwijderen

versie 15-04-2019

Doel

Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV $_{\text{S-monteur}}$ of WV $_{\text{S-LV-monteur}}$ of WV $_{\text{S-meter}}$ of WV $_{\text{S-monteur}}$ via een aanvraag- of roosterdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VCP $_{\text{S-meter}}$ of VP $_{\text{S-meter}}$ of VP $_{\text{S-monteur}}$ of VP $_{\text{S-LV}}$ of AVP $_{\text{S-LV-meter}}$ of AVP $_{\text{S-meter}}$ of AVP $_{\text{S-monteur}}$ of AVP $_{\text{S-monteur}}$ bij:

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Verbranding door potentialiteitsverschil.
Maatregel: Maak een elektrisch geïsoleerde overbrugging.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Schoenen in een elektrisch veilige uitvoering

Veiligheidsmiddelen

Gasdichtheidsmiddelen voor tijdelijke afsluiting van leidingen en meters

Elektrisch geïsoleerde overbrugingsmiddelen

Hijsmiddelen voor meters in de vorm van hijsbanden 0,5 kg