G-50
Niet-gastechnische en andere werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
versie 15-04-2019

Opdracht en aanwijzing

Personen met een geldige VIAG-aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (o.a. monteur) via een werkplan of aanvraagbracht.
Voor het uitleen van meters (meterprojecten) heb je geen opdracht nodig.
De WV bepaalt de mate van toezicht.
Je moet minimaal een TVIP$_{G}$ zijn om zelfstandig niet-gastechnische werkzaamheden uit te voeren.
In bijlage 5 van de VIAG zijn deze werkzaamheden benoemd.

Personen zonder een geldige VIAG-aanwijzing

De IV bepaalt hoe de opdrachten verstrekt worden.
Je krijgt de opdracht van een WV (o.a. monteur).
Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing buiten de gasruimte, maar wel binnen de hekwerken, houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht.
Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing binnen de gasruimte houdt minimaal een VOP continue toezicht.
In bijlage 5 van de VIAG zijn deze werkzaamheden benoemd.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Blokkering vluchtwegen
Maatregel: Zorg dat je vluchtwegen kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij werkzaamheden buiten de gasruimte verplicht

Bij werkzaamheden in de gasruimte verplicht en niet-gasdichte werkkleding

Gehoorbescherming

Veiligheidsmiddelen

Veiligheidsschoenen met neoprenen of rubber laarzen*

Reddingsvest (Mares ASC) van minimaal 5 kg*

* Als je alleen ignitie, schouw- of inspectiewerkzaamheden uitvoert, hebt je geen brandblusser nodig.