
Proces schema VIAG bij DO en GO
Bijlage bij VIAG
GBV = Gezamenlijk Bestuurlijk Veiligheidsoverleg
WV = Werkveiligheidsoverleg
BD = Bedrijfsgezondheidsdienst
PL = Preventiedienst
AVP = (Algemeen) Vakbondsman Persoon
WP = Werkplan
BP = Bedrijfsgezondheidsplan
In dit schema is de aangegeven WV altijd de voor dat deel verantwoordelijke WV; bij een meer-werkplaats is dat steeds duidelijk; bij een één-werkplaats meer-ondernemer tussen de WV's plaats vinden zodat er op elk moment duidelijk één WV verantwoordelijk is.
Bij activiteiten door meerdere ploegen tegelijkertijd meer- of bij een-/ bezetting van alle processtappen contact zijn tussen alle PL en de WV tegenover de WV in beginsel vrijaf.
In dit diverse stappen in dit schema en mailig overzicht door de WV, zoals terugkoppeling naar de WV op de afgesproken momenten
BD
Uitgaan BP
Bijlage 7
WV
WV
Uitnodiging overleg voor BD
Opdracht tot uitvoering
PL AVP
BD
Uitnodiging voor BP
Verslag voor BP
Akkoord en geval van afwijkingen en aanvullingen verslag BP, handelingen gestart
PL AVP
BD
Uitnodiging voor BP
Verslag voor BP
Akkoord en geval van afwijkingen en aanvullingen verslag BP, handelingen gestart
PL AVP
GBV
Melding WV en BD gereed opdracht IV te beginnen volgen
WV
Melding WV en BD gereed verdere IV te beginnen volgen
Beide processtappen vanaf de diverse overlegvormen en rapportage
Beide processtappen vanaf de diverse overlegvormen en rapportage
VOORBEREIDING
EERSTEN VERE-ISTENMAATREGELEN
BEHEERSINGS-HANDELINGEN
UITVOEREN WERKZAAMHEDEN
BEHEERSINGS-HANDELINGEN
OPRUIMEN VERE-ISTENMAATREGELEN
OPLEVERING