E-13
Een registrerende meting plaatsen of verwijderen

Versie 15-04-2019 behorend bij de BEI-BLS

Doel

Registrerende meetapparatuur veilig plaatsen, verwijderen of achterlaten.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders/heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een $WV_{(L-netbeheer)}$ of $WV_{(L-netbeheer)}$ of $WV_{(L-netbeheer)}$ via minimaal een RO.
Je moet een $VP_{(L-netbeheer)}$ of $VP_{(L-netbeheer)}$ of $KVP_{(L-netbeheer)}$ of $KVP_{(L-netbeheer)}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af.
Risico:	Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel:	Gebruik een werkbord. Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen