G-36
De omgeving veiligstellen en veilig lokaliseren van gaslekken
versie 19-04-2020

Opdracht en aanwijzing

Aardgas

Je krijgt de opdracht van een WV [illegible] of WV [illegible] of WV [illegible], via een werkplan of aanvraagbracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn.

Stadsverw

Je krijgt de opdracht van een WV [illegible], via een werkplan of aanvraagbracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een AVP [illegible] of AVP [illegible] zijn.

Let op!
Als de melder duidelijk aangeeft dat de gasuitslt uit de meterkast komt, mag een SP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] of AVP [illegible] de omgeving veiligstellen en het gaslek lokaliseren.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verkeersborden "Vuur, open vlam en roken verboden".

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Gebbekkende duchtwegen.
Maatregel: Zorg dat je duchtwegen kunt gebruiken.

Risico: Brand en/of explosiegevaar.
Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek.
Bij gebruik van motorisch gereedschap moet dit A.T.E.X. gecertificeerd zijn.