
Proces schema HS en MS bij RO
Bijlage 4b bij RIE RIE 13 april 2020
IN = Installatie Verantwoordelijke
OIV = Opdrachtverstrekkende Verantwoordelijke
WV = Werkverantwoordelijke
BD = Bedrijfsgezondheidsdienst
PL = Preventieadviseur
IAVP = (Afzonder) Veiligheidsassistent Preventie
VOP = Voldoende Onderricht persoon
TBP = Toegangsbekwaam Persoon
De uitvoering van metingen en controles moet tijdig bij het opstellen bekend zijn; proces-afgeleiden daarvan zijn per werkbeschrijving in bijgaande tabel vastgelegd in de schema aangegeven, zie artikel 3.6 in de RIE 13.0.
In plaats van uitvoering door AVP is ook uitvoering door de WV mogelijk binnen de kaders van de RIE 13.0.
In plaats van uitvoering door (A)VP is ook uitvoering van enkele werkzaamheden en het verlenen/gebruiken van veiligheidsmaatregelen door de VP, VOP of TBP mogelijk binnen de kaders van de RIE 13.0.
OIV
WV
VOORBEREIDING
BEHEERSINGSMAATREGELEN
UITVOEREN VEREISTE BEHEERSMAATREGELEN
CONTROLEN BEHEERSMAATREGELEN
EVALUEREN VEREISTE BEHEERSMAATREGELEN
BEHEERSINGSMAATREGELEN
OPLEVERING